

FLANGES VOLKSWAGEN

E AS SUAS DIFERENÇAS

MOTOR EA111

CÓDIGO COMERCIAL	DIFERENÇA	CRUZADA
5699T 	Único retentor com roda magnética, sendo específico para veículos de transmissão automática, sistemas ABS e outros sistemas de segurança.	05699IOSS
5502T 	Além da furação ser diferente do 7592T, o 5502T é aplicado apenas para o motor EA111 e AP. Furação incorreta impossibilita a montagem do bloco.	05502GHSI
5200T 	A posição da parte 0, onde inicia a leitura do sensor é diferente do 7591T, especificado para o projeto VW. Leitura incorreta pode gerar falhas no seu motor.	05801IOSS
7591T 	O sensor do retentor 7591T foi projetado para um projeto específico da VW. O sensor correto é ideal para a leitura do seu motor.	EXCLUSIVO

MOTOR EA113

CÓDIGO COMERCIAL	DIFERENÇA	CRUZADA
5699T 	Único retentor com roda magnética, sendo específico para veículos de transmissão automática, sistemas ABS e outros sistemas de segurança.	05699IOSS
7591T 	O sensor do retentor 7591T foi projetado para um projeto específico da VW. O sensor correto é ideal para a leitura do seu motor.	EXCLUSIVO


MOTOR EA211

CÓDIGO COMERCIAL	DIFERENÇA	CRUZADA
5877T 	Único retentor específico para o motor EA211, contendo o sensor ao lado esquerdo. Não sendo compatível com modelos de sensor ao lado direito.	05877IOSS

MOTOR AP


CÓDIGO COMERCIAL	DIFERENÇA	CRUZADA
5502T 	Único retentor que é aplicado para os motores AP. Não sendo aplicado em outros motores VW. Furação incorreta impossibilita a montagem do bloco.	05502GHSI

Visite:



www.corteco.com.br

Assistência Técnica, Garantia:



a brand of
FREUDENBERG-NOK

